



FORMATO DE RESULTADOS DE REVISION  
**PREVENTIVA**

D	M	A
10	Agosto	2021

Fecha

No. Formulario

**-49-**

Modelo 2010 Placa UFW 790  
 Empresa T.S.E. en Salud  
 Propietario Nelly Velez Barrera

Marca Renault  
 Clase Automovil  
 Tel. 3188468779

ESTADO DEL MOTOR	C	NC
Estado Cableado Electrico	✓	
Fugas de aceite	✓	
Soporte bateria	✓	
Fuga de combustible	✓	
Fugas refrigerante	✓	
Correas Motor	✓	
Humo Azul	✓	
Humo negro	✓	

SUSPENSION	C	NC
Fijación elementos de la Suspension	✓	
Llantas labrado	✓	
Llanta de repuesto	✓	
Amortiguadores existencia / fugas	✓	
Tijeras	✓	
Terminales de dirección	✓	
Rotulas	✓	
Ballestas / resortes	✓	
Pernos / Tuercas Ruedas	✓	

TRANSMISION	C	NC
Ajuste	✓	
Juego excesivo cardan	N.A.	
Cadena - cardan	N.A.	
Fugas de aceite	✓	

FRENOS	C	NC
Fugas aire o liquido	✓	
Tubos y mangueras de frenos	✓	
Nivel liquido	✓	

CARROCERIA	C	NC
Placas laterales reflectivos	✓	
Placa reflectiva superior	✓	
Logos / emblemas	✓	
Latoneria y pintura	✓	
Bomperes	✓	
Pisos y estribos	✓	
Chapas puertas	✓	
Puerta bodega	✓	
salidas de emergencia y mecanismos de accionamiento	N.A.	
Placas reglamentarias	✓	

EQUIPO DE CARRETERA	C	NC
Extintor Vencimiento	✓	
Botiquin	✓	
Cruceta	✓	
Tacos	✓	
Repuestos - Herramienta	✓	
Gato	✓	

CABINA	C	NC
Tacómetro	✓	
Luces interiores	✓	
Dispositivo de cobro (Taximetro)	N.A.	
Control de velocidad (si aplica)	✓	
Luz techo	✓	
Luz tablas	N.A.	
Anclaje sillas	✓	
Silleteria y cojineria	✓	
Cinturones de seguridad	✓	
Timbre	N.A.	
Estado de pisos	✓	

LUCES EXTERIORES	C	NC
Luces bajas	✓	
Luces altas	✓	
Luz de posición	✓	
Direccionales	✓	
Luz de freno	✓	
Luz reversa	✓	
Alarma de reverso	N.A.	
Luces de parqueo	✓	
Pito	✓	
Espejos	✓	
Plumillas	✓	

CAJA VELOCIDADES	C	NC
Funcionamiento embrague	✓	
Fugas de aceite	✓	
soporte caja	✓	
Juego barras accionamiento caja	✓	

- El CDA NO se hace responsable de los daños ocasionados en los vehiculos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas excede las condiciones normales de funcionamiento en las vías.
- El CDA no se responsabiliza por elementos de valor dejados dentro del vehiculo.
- Revise su vehiculo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido de las mismas.
- Esta inspección no está sujeta a futuras visitas del vehiculo al CDA para RTM y EC, ya que ésta deberá realizarse bajo todos los parámetros de ley, por lo tanto el CDA mantiene su independencia e imparcialidad en los resultados.
- Estos resultados no reemplazan el certificado de Revisión Técnico-mecánica y Emisiones contaminantes.
- Esta inspección se realizará en una única visita y el cliente es responsable de realizar las respectivas correcciones y la verificación de las mismas.

Observaciones:

---



---



---



---

*[Signature]*  
JEFE TECNICO

*[Signature]*  
OPERARIO



DIAGNOSTICENTRO LOS  
LIBERTADORES  
NIT: 9001436269  
CALLE 42 N° 8-11  
Tel - 2855842  
PALMIRA - Valle del Cauca  
cdaloslibertadorespalmira@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2021-08-10 11:27:05	Nombre o Razón social NELLY VELEZ BARRERA	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 38951959
Dirección CL 42A 9A 77	Teléfono fijo o Número de Celular 3188468779	Ciudad PALMIRA
Correo Electrónico	Departamento Valle del Cauca	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa UFW790	Pais COLOMBIA	Servicio Publico	Clase AUTOMOVIL	Marca RENAULT	Linea LOGAN DYNAMIQUE
Modelo 2010	Número de licencia de tránsito 10017434290	Fecha de matrícula 2010-02-10	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBLSRAHBAM027964
No de motor F718UA07657	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 221238	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería SEDAN	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	78.0	Derecha	71.0	Izquierda	73.0	Derecha	72.0	40	%

6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2737	3561	N	Eje 1	2433	3610	N	11.1	20	30	%
Eje 2	2482	2551	N	Eje 2	2639	2590	N	5.94	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		83.6		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
9.48*	18	%	Sumatoria Izquierdo	1040	N	Sumatoria Derecho	128	N
				6112			6200	

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-1.40	-2.30				(+/-)10	m/Km

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.20	4.00				1.80
DERECHA	3.90	3.70				

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	29.0	34.0				30.0
DERECHA	31.0	32.0				

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**




**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	VAMAG	100049	HPA			
BANCO SUSPENSIÓN	VAMAG	100028	HPA-STNX			
DESVIACIÓN LATERAL	VAMAG	10521	HPA 5202			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	JOSE MIGUEL LONDOÑO GARCIA
FRENOMETRO	JOSE MIGUEL LONDOÑO GARCIA
VISUAL	JOSE MIGUEL LONDOÑO GARCIA
BANCO SUSPENSIÓN	JOSE MIGUEL LONDOÑO GARCIA
DESVIACIÓN LATERAL	JOSE MIGUEL LONDOÑO GARCIA

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

  
 900.143.626-9

**ERIKA TATIANA CASTRO ROMERO**  
Director técnico

Fin del informe