

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000744-2006



CDA Ingeniería S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2020-06-09	Nombre o razón social: FREDY ALEXANDER OLARTE RODRIGUEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79614882		
Dirección:	Telefono:	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: EXZ348	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1599
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10017108673	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Kilometraje: 76772
				Conductor: GONZALO OLARTE	



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
G2 Pernos					
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas					
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE				
G4 Parabrisas					
Parabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		
G5 Funcionales					
Dirigenciales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
G6 Cruceta					
Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
G7 Eje1 llanta Derecha					
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G8 Eje1 Rin Derecho					
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G9 Latoneria y Pintura					
Latoneria y Pintura	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
G10 Caja de Direccion					
Caja de Direccion	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
G11 Bastidor					
Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
G12 Promedio de Distancia					
Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,2	4,3

