

# REVISIÓN PREVENTIVA

Nº 149263/000/2020

0 -  
 (Tel.: )  
 Res.: ()

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

Fecha de prueba  
2020/08/08

Nombre o Razón social  
Olarte Rodriguez Fredy Alexander

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Documento de Identidad  
C.C.() NIT() C.E.(X) Nº 79614882

Dirección  
Calle 7 N 10 60

Teléfono  
3132972213

Ciudad

FUNZA

Departamento  
CUNDINAMARCA

### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	EXZ348	País	Colombia	Servicio	PUBLICO	Clase	Camioneta	Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2019	Nº de Licencia de tránsito	10017108673	Fecha Matricula	2018/10/26	Color	ANCO GLACIAL I	Combustible	GASOLINA	VIN o Chasis	9FBHSR595KM633380
Nº de Motor	2842Q206255	Cilindraje	1599	Kilometraje	84889	Número de Sillas	5	Vidrios Polarizados	SI () NO (X)	Blindaje	SI () NO (X)

### 3.1 VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros
---------------------	-----------------------	-------

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado


5. Intensidad e inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas luces


MAC  
FEC  
202

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Profundidad de Neumáticos: Eje1: 3.9mm/3.8mm, Eje2: 3.4mm/3.5mm, Repuesto1: 7.3mm.



EXZ348 08/08/2020 08:24:42



EXZ348 08/08/2020 08:36:26

Hora de entrada: 8:19 - Hora de salida: 8:37

FIN DE INFORME

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA