FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA EXPOSICIONES S.A.S. NIT 900141909-1 CR 30 # 52-43 MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL 2621661 - 2621435

FECHA

Fecha de prueba
2021-07-07

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social	Documento de identidad
TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 901131630

Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
TRANSV 60 AV.SUBA #124-20 OFIC.207 BOGOTA	1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GUQ796	Colombia	Público	Camioneta	Kia	Multi sol lx

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10019643096	2019-05-01	Blanco	Gas - gasolina	KNA [illegible]

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
G4FGJH862914	OTTO	1591	26274	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Delantera Derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha	Mínimo	Unidad
Valor 86.50	Valor 87.10	Valor 83.70	Valor 79.10		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
70.80	50	%

Eficacia eje freno	Mínimo	Unidad
24.10	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	2611.00	4261.00	N	Eje 1 Derecho	3284.00	3704.00	N	20.50°	30	%
Eje 2 Izquierdo	1726.00	2608.00	N	Eje 2 Derecho	2011.00	3039.00	N	14.20	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.09	0.12				+/- 10	

Inspección Visual

G2	Espejos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G5	Luces	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Eje4 Rin	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G2	Soporte	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G4	Cruceta	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G6	Triangulos	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G4	Extintor	CUMPLE
G5	Anclaje llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G2	Repuestos o Bateria	CUMPLE
G2	Rotulas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G11	Pitos	CUMPLE
G10	Caja de	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje6 Rin Derecho	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE
G2	Cremallera	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G5	Luces	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G3	Aire	CUMPLE
G5	Luces	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G5	Eje4 llanta	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G12	Cinturon	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G9	Silla	CUMPLE
G7	Amortiguadores	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G10	Frenos Autopsia	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G3	Dispositivo de Velocidad	CUMPLE	G8	Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE
G11	Bocina	CUMPLE	G4	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G6	Implementos de Seguridad	CUMPLE
		CUMPLE	G1	Pare-Choques	CUMPLE	G4	Herramientas	CUMPLE
							Amortiguadores	

2021 10 14 12 31
14831 RBC3VBL3BL3
MEDELLIN