


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-08-28	Nombre o razón social JEISON SUAREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 14637873	Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca
Dirección CRA 41E 140 53					

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ETK833	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan	
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10028071814	Fecha Matrícula 2022-12-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SREB4PM521522	
No. Motor A81ZUH17574	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 22986	Numero de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 71.50	Delantera Derecha	Valor 67.50	Trasera Izquierda	Valor 70.20	Trasera Derecha	Valor 82.90	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.50	50	%	Eje 1 Izquierdo 2321.00	3486.00	N	Eje 1 Derecho 2460.00	3421.00	N	5.65	30	%
			Eje 2 Izquierdo 1532.00	2163.00	N	Eje 2 Derecho 1419.00	2221.00	N	7.38	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
25.70	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1 0.36	Eje 2 3.64	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km


Inspección Visual					
Parabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Galo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.15
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.87	4.89
Eje2	6.33	6.18



DALILA ANGELA TERESA SOLARTE NIQUINAS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Summac ingenieria S.A.S - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)