

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

Inspeccion visual: PROFUNDIMETRO-FOWLER-2203 DETECTOR DE HOLSURAS-VTEQ-18X60071 Luces: LUXOMETRO-CAPELEC-5186  
Desviacion: ALINEADOR AL PASO-VTEQ-VTEQ19040058F Freno: PROBADOR DE FRENOS-VTEQ-19A029005 Suspension: PROBADOR DE  
SUSPENSION-VTEQ-VTEQ19031050F

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA  
PRORTM 0.0.1.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION

Luces	Juaquin Rueda Marin	Desviacion	Juaquin Rueda Marin
Foto	Juaquin Rueda Marin	Freno	Juaquin Rueda Marin
Suspension	Juaquin Rueda Marin	Inspeccion	Juaquin Rueda Marin

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

  
JOHANA BERDOMO CALLE

Nota  
1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente

Fin del Informe

Los resultados de la prueba de los sistemas de frenos preventivos NO tiene ninguna validez si los resultados de la prueba de los sistemas de frenos preventivos son negativos.