

FORMULARIO No: 71100	PLACA AUTO wll629	F. REVISION PREV. 30-ago -23	F. PROX. REVISION: 29-oct -23	EMPRESA AFILIADA TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL	ORDEN - MOVIL
MARCA DFSK	LINEA EQ6390PF22Q	MODELO 2015	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 202959	LICENCIA TRANSITO 10019641259	TIPO MOTOR GAS-GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig 21-jun -24
DATOS DEL PROPIETARIO					
NOMBRE PROPIETARIO TORRES GARCIA DIANA MARCELA		NIT/CC PROPIETARIO 1022340315	DIRECCION PROPIETARIO		TELEFONO PROPIETARIO
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR FERNANDO TORRES MENESES			CEDULA CONDUCTOR 19406175	VENC. LICENCIA CONDUCCION 25-nov -23	
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL		ASEGURADORA C. EXTRACONTRAC MUNDIAL	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 17-abr -24		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 10-nov -23		C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 10-nov -23	
RESULTADOS ANALISIS DE GASES					
Lim CO %	CO% y otros gase	PPM Resultados:	Aprobó CO%		
Lim PPM :			Aprobó PPM:		

OBSERVACIONES:

Formulario No: 71100

SISTEMA DE 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

- 1 Retrovisores Apto
- 2 Botiquin Apto
- 3 Espejos laterales Apto
- 4 Espejo puerta trasera Apto
- 5 Extintor Apto
- 6 Galo hidraulico Apto
- 7 Herramientas Apto
- 8 Linterna Apto
- 9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto
- 10 Soporte repuesto Apto
- 11 Tacos Apto
- 12 Triángulos Apto
- 13 Dispositivo de velocidad Apto
- 14 Chalco Apto

SISTEMA DE 2 ALISTAMIENTO Y OTROS

- 15 Bomper trasero Apto
- 16 Numeros de movil Apto
- 17 Cauchos puertas Apto
- 18 Latoneria Apto
- 19 Pintura general Apto
- 20 Bomper delantero Apto
- 21 Logotipos de la empresa Apto
- 22 PBX Como conduzzo? Apto
- 23 Calcomanias Salida Emergencia Apto
- 24 Aristas cortantes Apto
- 25 Placas laterales y de techo Apto
- 26 Tapa aceite y tapa combustible Apto
- 27 Chapas y manijas Apto

SISTEMA DE 3 FRENOS

- 28 Liquido frenos Apto
- 29 Booster Apto
- 30 Tubos mangueras Apto
- 31 Guayas Fundas Varillas Apto
- 32 Pedal Apto
- 33 Bomba principal Apto
- 34 Freno mano Apto

SISTEMA DE 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

- 35 Pilo Apto

SISTEMA DE 5 VIDRIOS

- 36 Interruptores elevavidrios Apto
- 37 Vidrios que distorsionan camp Apto

- 38 Parabrisas Del y Trasero Apto
- 39 Polarizados e entintados Apto
- 40 Fisuras e impactos Apto
- 41 Ventanas laterales Apto
- 42 Salidas de Emergencia Apto

SISTEMA DE 6 DIRECCION

- 43 Alineación Apto
- 44 Axiales Apto
- 45 Brazo corto Apto
- 46 Guardapolvos direccion Apto

SISTEMA DE 7 PRESENTACION INTERIOR

- 47 Asideros y portaequipajes Apto
- 48 Cinturones de seguridad Apto
- 49 Silleteria Apto
- 50 Sillas discapacitados Apto
- 51 Tapiceria Apto
- 52 forros Apto
- 53 Aseo Apto
- 54 Estribos Apto
- 55 Puertas Apto
- 56 Pisos (lisos o rotos) Apto
- 57 Timbre Apto

SISTEMA DE 8 FUGAS

- 58 Combustible Apto
- 59 Aire (mangueras y valvulas) Apto

SISTEMA DE 9 MOTOR

- 60 Fugas aceite motor Apto
- 61 Bateria Apto
- 62 Cableado electrico en mal estado Apto
- 63 Radiador (fugas) Apto
- 64 Guaya capo Apto
- 65 Soportes Apto
- 66 Filtros de aire Apto

SISTEMA DE 10 SUSPENSION

- 67 Guardapolvos rotulas Apto
- 68 Tirantes o brazos Apto
- 69 Amortiguadores delanteros Apto
- 70 Amortiguadores traseros Apto
- 71 Soportes sapos Apto
- 72 Fugas amortiguadores Apto
- 73 Tijera inferior Apto
- 74 Tijera superior Apto
- 75 Terminales Apto
- 76 Splinderes Apto

- 77 Bujes muelles Apto
- 78 Bujes tijeras Apto
- 79 Hojas muelles Apto
- 80 Espirales Apto
- 81 Rotulas Apto
- 82 Chasis Apto
- 83 Barra estabilizadora Apto

SISTEMA DE 11 ALUMBRADO Y SENALIZACION

- 84 Intensidad luces Apto
- 85 Pastas frenos Apto
- 86 Pastas estacionarias Apto
- 87 Exploradoras traseras Apto
- 88 Colores diferentes Apto
- 89 Luces reflectivas Apto
- 90 Pastas reversa Apto
- 91 Comandos luces Apto
- 92 Luces bajas Apto
- 93 Luces Altas Apto
- 94 Luces estribos Apto
- 95 Direccionales Apto
- 96 Estacionarias Apto
- 97 Exploradoras delanteras Apto
- 98 Reversa Apto
- 99 frenos Apto
- 100 Internas Apto
- 101 Cocuyos delanteros Apto
- 102 Cocuyos traseros Apto
- 103 Luz placa Apto

SISTEMA DE 12 EMISIONES CONTAMINANTES

- 104 Resonador Apto
- 105 Nivel de opacidad % No aplica
- 106 CO % Sin evaluar
- 107 Exosto Apto

SISTEMA DE 13 RINES Y LLANTAS

- 108 Bandas laterales Apto
- 109 Fisuras Apto
- 110 Banda de rodamiento Apto
- 111 Regrabadas Apto
- 112 Delanteras Apto
- 113 Traseras Apto
- 114 Repuesto Apto
- 115 Rines Apto
- 116 Guardapolvos ejes Apto
- 117 Pernos y esparragos Apto

SISTEMA DE 14 REVISION EXTERIOR

- 118 Limpabrisas Apto
- 119 fisuras chasis Apto
- 120 Peidafos Apto
- 121 Puertas Apto
- 122 Baul Apto
- 123 Carroceria - corrosion Apto
- 124 Computas de carga Apto
- 125 Perforaciones o entrada de agua Apto
- 126 Guardabarros Apto

SISTEMA DE 15 TAXIMETRO

- 127 Inexistencia taximetro Apto
- 128 Taximetro no visible Apto

SISTEMA DE 16 REVISION DE OTRAS PARTES

- 129 Holguras elementos transmision Apto
- 130 Fuga de aceite caja Apto
- 131 Cadena proteccion cardan Apto
- 132 Holguras cardan Apto

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión técnica (R, P, E, T, y EC) y no obligo al CUA a la aprobación de la misma.



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

CDA 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ S.A.
NIT. 900.165.471-9
TEL: 237 4176 - 237 4177
CALLE 12 A No. 35 - 61

ELABORO
JUAN CARLOS PIÑEROS