

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001623-2108



CDA Ingeniería S.A.S  
NIT 901084176-6  
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel  
4827213  
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:  
2021-08-10

Nombre o razón social:

JANNIN SAENZ ORJUELA

Documento de Identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 52703894

Dirección:

KR 72 57B 50 SUR

Ciudad:

BOGOTÁ


Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

Placa: WNT134 Marca: RENAULT Linea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4 Clase: CAMPERO Modelo: 2016 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 158555  
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10020857480 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO ARTICA Empresa: Conductor: WILMER SOTO



PLACA: WNT134  
FECHA: 10/08/2021 14:28:18



PLACA: WNT134  
FECHA: 10/08/2021 14:28:58

Inspección Visual

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillars	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G9	Latorneria y Pintura	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G10	Brazos Avatales	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceita	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			
G3	Retrovísores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesio	CUMPLE			
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Exintor	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Marfillo	CUMPLE	G7	Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: Puertras

G5: Direccionales

G6: Banderola

G7: Eje 1 llanta Derecha

G8: Eje 1 llanta Izquierda

G9: Eje 2 llanta Derecha

G10: Eje 2 llanta Izquierda

G11: Pisos

G12: Promedio de Distancia

G12: Promedio de Tiempo

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.23
Izquierda		3.23
Derecha		3.25
Eje 1		4.21
Eje 2		4.35

**CDA**  
Ingeniería S.A.S.  
PREVENTIVA  
NIT. 901084176-6

Ing. Miguel Fernando Sánchez Vargas

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A**