

# FORMATO VERIFICACION TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005581-2309

CDA CONTROL CAR  
NIT 901396853-3  
CARRERA 27 # 26-63/61  
SUR Tel 6292655  
BOGOTA



**FECHA**  
Fecha de prueba: 2023-09-01

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: RODRIGUEZ CELIS JIMY  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
Dirección: CLL 66 B SUR # 17 90  
Telefono: 3112817521  
Ciudad: BOGOTA  
No. 79736221  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
Placa: LPZ301  
Marca: RENAULT  
Linea: DUSTER  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2023  
Cilindrada: 1599  
Kilometraje: 38752  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 10027320139  
Combustible: GASOLINA  
Color: BLANCO GLACIAL (V)  
Empresa:  
Conductor: RODRIGUEZ CELIS JIMY



### Inspección Sensorial

G1 Identificación registramentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillás	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Latorneria y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojneria	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrodos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

- G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO
- G2: CARROCERIA
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G8: LLANTAS
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G3: SISTEMA DE SUSPENSION
- G6: SISTEMA ELECTRICO
- G9: RINES
- G12: CHASIS

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,25	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,23	5,42
Eje 2	5,15	5,44

ANDRES FELIPE GASCA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.