

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Causa	Escala de Defecto
0071202	Freno de estacionamiento (no pánico) del mando con una función efectiva (T1)		

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Causa	Escala de Defecto
--------	-------------	-------	-------------------

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Causa	Escala de Defecto
--------	-------------	-------	-------------------

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad de los usuarios de la vía pública o alentorno.
 Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad de los usuarios de la vía pública.

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO: SI NO
 APROBADO: SI NO


Compare con las adaptaciones para vehículos de enseñanza a utilizar en la vía pública.

Nota: Causa de Rechazo	de	Escala de Defecto	Descripción
	de	de	El vehículo no cumple con los requisitos de seguridad establecidos en el Reglamento de Vehículos para la Enseñanza Automovilística.

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:
 6337

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

W3 8004 902000011212 0
 018 90 01 12 15 45



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LOCAL DEL CUA
 FEDERICO CRISTIAN BORBANDA

Prueba de F.A.S. GESTIÓN AL AZAR (PRUEBA DE MANEJO)
 Prueba visual: NESTOR ALZAMORA