

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008159-2106



CDA RETEMEC Y CIA LTDA
NIT 900081429-7
CALLE 13 # 62-34 Tel 7465615
BOGOTÁ

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|---|
| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
| Fecha de prueba: 2021-06-02 | Nombre o razón social: CAMARGO CRUZ EDUAR HERNADO | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | | No. 80124985 | |
| Dirección: CL 54 C 95 A 11 | Telefono: 3197727623 | Ciudad: BOGOTA | | Departamento: DISTRITO CAPITAL | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
| Placa: WOX337 | Marca: LIFAN | Linea: LF6420 | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2015 | Cilindraje: 1342 Kilometraje: 119510 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10012636809 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: EDUAR CAMARGO |



Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Bateria | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de bateria | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triangulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Latoneria y Pintura | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Tapiceria | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G9 Cojineria | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquin | CUMPLE | G10 Caja de Direccion | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 2.30 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 3.65 | 3.65 |
| Eje 2 | 2.3 | 2.3 |

EDGAR ORJUELA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

*zibate
coucha
local.*