

# FORMATO VERIFICACION TECNICO MECANICA PARA VEHICULOS

MOTOS Y AUTOS BOGOTÁ LTDA  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel:  
9370352  
BOGOTÁ

### FECHA

Fecha de prueba:  
2020-10-28

### DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombres y Apellido: ROSA MATEUS IGUA

Documento de Identidad:

CC ( X ) NIT ( ) CE ( ) No: 52162679

Ciudad: BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Dirección:

CRA 1A 29A 26 SUR

1133260280

BOGOTÁ

### DATOS DEL VEHICULO

Marca: WFO016

Modelo: CHEVROLET

Línea: N300

Clase: LAMONETA

Modelo: 2014

Capacidad: 1205

Peso máximo: 5405kg

Servicio: PURIFICADO

Número de Motor: 10014847533

Combustible: GASOLINA

Color: BLANCO LUNA

Empresa:

Condutor:

ROSA MATEUS IGUA



### Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	58		61		64		69	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
74,5	50	%	2405	2835	N	2302	2914	N	4,3
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo
40,1	18	%	2865	3953	N	2553	4012	N	7,4

### Desviación Lateral

Eje 1	-3	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

### Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Basidón	CUMPLE
G1 Distribución de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G1 Andamiaje	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Estado Lobo escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Llave y Pintura	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Instal. General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE		
G2 Puntos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE		
G2 Ruedas Superiores	CUMPLE	G5 Desamortidor	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE		
G2 Ruedas Inferiores	CUMPLE	G6 Gruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G2 Resortes y Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G2 Hidráulicos	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G2 Tercer	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G3 Amortecedores	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respaldo	CUMPLE				
G3 Pin	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE				
G3 Dispositivos de seguridad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE				
G4 Parafusos	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE				
G4 Carrocerías	CUMPLE	G6 Balquín	CUMPLE				
G4 Ruedas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE				
G4 Amortecedores	CUMPLE	G7 Eje1 Llanta Derecha	CUMPLE				
G4 Señales de retroceso y Mirillo	CUMPLE	G7 Eje1 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Dirección	CUMPLE	G7 Eje2 Llanta Derecha	CUMPLE				
G5 Susp.	CUMPLE	G7 Eje2 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Motor	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

- G1 CARROSERIA
- G2 SISTEMA DE SUSPENSION
- G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5 SISTEMA ELÉCTRICO
- G6 EQUIPO DE CARRETERA
- G7 LLANTAS
- G8 RINES
- G9 ESTADO DE PRESENTACION
- G10 SISTEMA DE DIRECCION
- G11 CHASIS
- G12 DISPOSITIVOS DE CORRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL T.O.A.  
(Escriba para notas sobre el vehículo o el conductor para mejorar el desempeño)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Posición de Rueda	210
Izquierda	210
Derecha	210