

PARA VEHICULOS



NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTÁ
#CAM 2

FECHA 2021-02-03
DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: LAUDELINO ORTEGA
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 7350329
Dirección: CRA 1A 28A 26 SUR
Telefono: 3133269289 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WEO816 Marca: CHEVROLET Linea: N300 Clase: CAMIONETA Modelo: 2014 Cilindraje: 1206 Kilometraje: 252062
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10014847533 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO Empresa: Conductor: ROSA MATEUS IAGUA



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 64	Mínimo 40	Unidad %			
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza 2024	Peso 3139	Unidad N	Fuerza 1980	Peso 3021	Unidad N	Desequilibrio 2,2	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Eje 1 Izquierdo 2630	Eje 2 Izquierdo 3934	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho 2526	Eje 2 Derecho 3885	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho

Desviación Lateral											
Eje 1	-1	Eje 2	-1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Pistones	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	CUMPLE		
G1 Dispositivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Rodillos	CUMPLE				
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Terminales	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Tapicería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Cojínena	CUMPLE	G11 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G2 Pemas	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Caja de Dirección	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Terminales	CUMPLE						
G2 Rodulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Brazos Axiales	CUMPLE						
G2 Rodulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 G11	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 G12	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE								
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE								
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantas de respuesto	CUMPLE								
G3 Pic	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Manillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direcciónales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

- G1 CARROCERIA
- G2 SISTEMA DE SUSPENSION
- G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especial para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,07	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,76	7,72
Eje 2	7,45	7,41

Oscar Ivan Agudelo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión presentada en esta relación de datos con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.