

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000884-2106



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA

Fecha de prueba: 2021-06-01
Nombre o razón social: LAUDELINO ORTEGA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

LAUDELINO ORTEGA

Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 7350329

Dirección: CRA 1A 28A 26 SUR

Teléfono: 3133269289

Ciudad: BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: WEO816 Marca: CHEVROLET Línea: N300 Clase: CAMIONETA Modelo: 2014 Cilindraje: 1206 Kilometraje: 259594
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10014847533 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO LUNA Empresa: Conductor: ROSA MATEUS IAGUA



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69		62		59		74	40	%

Frenos			Frenos			Frenos			Frenos		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,3	50	%	2161	3061	N	2146	2963	N	0,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
40,4	18	%	2797	3963	N	2819	3814	N	0,8	30	%

Desviación Lateral

Eje 1	-10	Eje 2	-6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Lianta de respuesto	CUMPLE		
G3 Pto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE		
G4 Puentes	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 lianta Derecha	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Mantillo	CUMPLE	G7 Eje1 lianta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 lianta Derecha	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 lianta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	8,3
Izquierda	Derecha
Eje 1	7,5 7,8
Eje 2	5,3 7,6