

19/7/2021

Imprimir Reporte Vehiculos

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 149893



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Table with 4 columns: Fecha de la Prueba (2021-07-19), Nombre o Razon Social (JULIAN CEBALLOS VALENCIA), Documento, No

Table with 8 columns: Placa (ETK097), Pais (COLOMBIA), Servicio (PUBLICO), Pais (Colombia), Clase (CAMIONETA), Marca (JAC), Linea (S2HFC7151EAV), Modelo (2019), Vencimiento SOAT (2022-05-21), Vencimiento RTM (2022-05-22), Kilometraje (77361), Combustible (GASOLINA), Empresa (PARTICULAR)

Table for 7.Suspension with columns for Delantera Izquierda, Delantera Derecha, Trasera Izquierda, Trasera Derecha, Valor, and Unidad

Table for 8.Frenos with columns for Eficacia Total, Fuerza, Peso, Unidad, Eje 1-5 Izquierdo/Derecho, Desequilibrio, Maximo, and Unidad

Table for 9.Desviacion Lateral with columns for Eje 1-5, Maximo, 10, Unidad, and m/Km

Table for D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375 with columns for Código, Descripción, Grupo, and Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA Resultado: APROBADO No Consecutivo : 149893

NOMBRE DEL INSPECTOR: ANDERSON MARTINEZ F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



Signature and stamp of the responsible technician

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica... CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección y ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos...