

FECHA

Fecha de prueba: 2021-07-13

Nombre o razón social:

ISAÍAS CASTELLANOS CACERES

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 13921036

Dirección:

CRA 80 C 10 C 59

Teléfono:

3223659442

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

SZU057

Marca:

KIA

Línea:

PREGIO GRAND GS

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindrada:

2057

Kilometraje:

193845

Servicio:

PUBLICO

No. Licencia Técnica:

1001595326

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

ISAÍAS CASTELLANOS CACERES



Delantera Izquierda		Valor G5	Delantera Derecha	Valor G3	Suspensión (Si aplica)		Valor G6	Trasera Derecha	Valor G7	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56,4	50	%	Eje 2 Izquierdo	3308	6180	N	Eje 2 Derecho	3124	5739	N	6,4	39	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	3566	5327	N	Eje 3 Derecho	2546	5013	N	28,0"	39	%
27,6	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1	0,8	Eje 2	2,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------------	--------	--------

Inspección Visual		Desviación Lateral	
G1 Identificación rutinaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distributivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE
G1 Asa General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE
G2 Retulés Superiores	CUMPLE	G5 Desenchufador	CUMPLE
G2 Retulés Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandarilla	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tablas	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Mando de recubridor	CUMPLE
G3 Pte.	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Exterior	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botón	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Dirección	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G5 Susp.	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
		G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
		G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
		G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
		G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
		G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
		G8 Eje1 Rln Derecha	CUMPLE
		G8 Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE
		G8 Eje2 Rln Derecha	CUMPLE
		G8 Eje2 Rln Izquierda	CUMPLE
		G8 Eje3 Rln Derecha	CUMPLE
		G8 Eje3 Rln Izquierda	CUMPLE
		G8 Eje4 Rln Derecha	CUMPLE
		G8 Eje4 Rln Izquierda	CUMPLE
		G8 Eje5 Rln Derecha	CUMPLE
		G8 Eje5 Rln Izquierda	CUMPLE
		G9 Lateral y Pintura	CUMPLE
		G9 Tabicena	CUMPLE
		G9 Cajonera	CUMPLE
		G10 Caja de Dirección	CUMPLE
		G10 Terminales	CUMPLE
		G10 Brazos Axiales	CUMPLE
		G11 Ballesta	CUMPLE
		G11 Pies	CUMPLE
		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERÍA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Nota: (Desequilibrio de las fuerzas de frenado: entre los ejes de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %,) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,26	3,54
Eje 2	4,26	4,83

[Firma manuscrita]

RICARDO RINCON ARISTIZABAL
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.