


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-10-04	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 860006787	
Dirección CRA 32 33 A 25	Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WMW290	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage h		
Modelo 2018	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matrícula 2018-01-29	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis BLGJE55280E022333		
No. Motor G4GCEW001816	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1675	Kilometraje 236714	Numero de Sillas 0	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Bandeja SI () NO (X)	



2023-10-04 WMW290 14:12



2023-10-04 WMW290 14:17

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.60		88.80		62.90		72.40	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste	Máximo	Unidad
65.00	50	%	Eje 1 izquierdo 4057.00	4574.00	N	Eje 1 Derecho 3676.00	4735.00	N	9.35	30	%
			Eje 2 izquierdo 1496.00	3473.00	N	Eje 2 Derecho 1336.00	3472.00	N	10.60	30	%
					N	Eje 3 Derecho N		N			%
			Eje 4 izquierdo N		N	Eje 4 Derecho N		N			%
			Eje 5 izquierdo N		N	Eje 5 Derecho N		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/.	Unidad
0.07	0.12				10	m/km

Inspección Visual

Inspección Visual	CUMPLE	Circunferencia de Seguridad	CUMPLE
Español	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Brazos Antebrazos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Placa	CUMPLE
Arandales de Bateria	CUMPLE	Luzes altas	CUMPLE
Ejes Rln Izquierdo	CUMPLE	Ejes Rln Derecho	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Balatas de emergencia y Marcha	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Señales de adelantamiento	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE
Proximidad de Tiempos	CUMPLE	Perris	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje3 Banta derecha	CUMPLE
Verdanzos	CUMPLE	Piso	CUMPLE
Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 Rln izquierdo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Orucala	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Direccional	CUMPLE
Proximidad de Distancia	CUMPLE	Estrato Tubos Escape	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rln izquierdo	CUMPLE
Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Luzes bajas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Arandales Sillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Terminales Bateria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO