

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002736-2310

REVISION TECNICOMECHANICA
Y COMPANIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel
2031711
Bogota D.C.



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-10-05	Nombre o razón social: MENDOZA UMBARILA ADRIANA	Documento de identidad: CC.(X) NIT.() CE.()				No. 52326472	
Dirección: CLL 55 SUR N 104 48	Telefono: 3229764509	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: TTZ421	Marca: KIA	Linea: SOUL LX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2013	Cilindraje: 1591	Kilometraje: 305029	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10022639333	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: MENDOZA UMBARILA ADRIANA		



Suspensión (Si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	
	83		85		85		85	
							Mínimo	Unidad
							40	%

Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio					
74,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2831	2511	N	Eje 1 Derecho	2702	4709	N	4,6	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	1892	2325	N	Eje 2 Derecho	1974	3021	N	4,2	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		
26,1	18	%	Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho								

Desviación Lateral								
Eje 1	Valor	Eje 2	Valor	Eje 3	Valor	Eje 4	Valor	
	-3,8		1,5					
							Máximo	Unidad
							± 10	(m/km)

Inspección Sensorial					
G1	Descripción	Resultado	G1	Descripción	Resultado
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linierna	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE
G1	Limpaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Galo	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Slop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1			G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1			G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1			G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1			G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1			G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1			G1	Rin Derecho	CUMPLE
G1			G1	Rin Izquierdo	CUMPLE
G1			G1	Rin Derecho	CUMPLE
G1			G1	Rin Izquierdo	CUMPLE
G1			G1	Rin Derecho	CUMPLE
G1			G1	Rin Izquierdo	CUMPLE
G1			G1	Rin Derecho	CUMPLE
G1			G1	Rin Izquierdo	CUMPLE
G1			G1	Lalonería y Pintura	CUMPLE
G1			G1	Tapicería	CUMPLE
G1			G1	Cojinería	CUMPLE
G1			G1	Caja de Dirección	CUMPLE
G1			G1	Terminales	CUMPLE
G1			G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1			G1	Basidlor	CUMPLE
G1			G1	Pisos	CUMPLE
G1			G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1			G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,48	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,26	3,21
Eje 2	3,52	3,58

(Firma manuscrita)

Julio Cesar Ramos Nivia

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

