

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002737-2310

REVISION TECNICOMECHANICA Y COMPANIA SAS  
NIT 900131585  
AV CRA 27 28-7B/80 SUR Tel 2031711  
Bogotá D.C.



| FECHA                            |   | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO         |                                   |  |  |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba:<br>2023-10-05   | Nombre o razón social<br>BAENZ ORJUELA JOSE DORANCE | Documento de Identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) | No. 79495026                      |  |  |
| Dirección:<br>CR 72 # 57B-80 SUR | Teléfono:<br>3203803097                             | Ciudad:<br>BOGOTÁ                                     | Departamento:<br>DISTRITO CAPITAL |  |  |

| DATOS DEL VEHICULO   |                                      |                          |                     |                 |  |                        |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--|------------------------|
| Placa:<br>WFR729     | Marca:<br>CHANGAN                    | Línea:<br>CB15           | Clase:<br>CAMIONETA | Modelo:<br>2019 | Cilindrada:<br>1480                      | Kilometraje:<br>343587 |
| Servicio:<br>PUBLICO | No Licencia Tránsito:<br>10021585045 | Combustible:<br>GASOLINA | Color:<br>BLANCO    | Empresa:        | Conductor:<br>BAENZ ORJUELA JOSE DORANCE |                        |



| Suspensión (Si aplica) |       |                   |       |                   |       |                 |       |        |        |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| Delantera Izquierda    | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|                        | 82    |                   | 86    |                   | 86    |                 | 85    | 40     | %      |

| Frenos            |        |        |                 |      |      |        |               |      |               |   |      |        |        |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|------|--------|---------------|------|---------------|---|------|--------|--------|
| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          |      |      | Fuerza |               |      | Desequilibrio |   |      | Máximo | Unidad |
| 72                | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo | 2960 | 3394 | N      | Eje 1 Derecho | 2692 | 3875          | N | 9,1  | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 2 Izquierdo | 1752 | 2305 |        | Eje 2 Derecho | 1534 | 2835          | N | 12,4 | 30     | %      |
| 28                | 18     | %      | Eje 3 Izquierdo |      |      |        | Eje 3 Derecho |      |               |   |      |        |        |
|                   |        |        | Eje 4 Izquierdo |      |      |        | Eje 4 Derecho |      |               |   |      |        |        |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo |      |      |        | Eje 5 Derecho |      |               |   |      |        |        |

| Desviación Lateral |      |       |      |       |  |       |  |       |  |             |               |
|--------------------|------|-------|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|
| Eje 1              | -5,8 | Eje 2 | -3,7 | Eje 3 |  | Eje 4 |  | Eje 5 |  | Máximo ± 10 | Unidad (µm/m) |

| Inspección Sensorial             |        |                           |        |                          |        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz de parqueo         | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz interna            | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Anclaje sillars               | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Soportes                      | CUMPLE | G1 Anclaje de batería     | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 Cruceta                | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Triángulos             | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Tjeras                        | CUMPLE | G1 Banderola              | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Llantia de repuesto    | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Pilo                          | CUMPLE | G1 Gato                   | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE | G1 Tapicería             | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Parabrisas                    | CUMPLE | G1 Extintor               | CUMPLE | G1 Cojinería             | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Botiquín               | CUMPLE | G1 Caja de Dirección     | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales            | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Brazos Axiales        | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Bastidor              | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Pisos                 | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Slop                          | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo    | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
|                            | Izquierda | Derecha |
| Rueda De Repuesto          | 4,12      |         |
| Eje 1                      | 3,21      | 3,1     |
| Eje 2                      | 3,56      | 3,78    |

*(Firma manuscrita)*  
Julio Cesar Ramos Nivia



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.