

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001059-2188
CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
 Tel 9379352

FECHA
 Fecha de prueba: 2021-08-17

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: MARTHA CECILIA FIGUEROA BONILLA
 Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
 Dirección: CRA 1 ESTE 32B 32
 Teléfono: 3138853225
 Ciudad: BOGOTÁ
 No.: 52294025
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: WNU986
 Marca: CHEVROLET
 Línea: N300
 Clase: CAMIONETA
 Modelo: 2016
 Cilindrada: 1205
 Kilometraje: 78424
 Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 10012047826
 Combustible: GASOLINA
 Color: BLANCO LUNA
 Empresa:
 Conductor: MARTHA CECILIA FIGUEROA BONILLA



Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Suspensión (Si aplica)			
Valor	Minimo	Unidad	Valor	Minimo	Unidad	Valor	Minimo	Unidad	Valor	Minimo	Unidad	Valor	Minimo	Unidad	
60	50	%	59	50	%	59	40	%	66	40	%	59	40	%	
Eficacia Total			Fuerza			Peso			Frenos			Desequilibrio			
71,4	50	%	2425	2806	N	2233	2894	N	Eje 1 Derecho	1970	3247	N	7,9	30	%
Eficacia Auxiliar			Unidad			Unidad			Unidad			Máximo			
34,4	18	%	2229	3453	N	1970	3247	N	Eje 2 Derecho				11,8	30	%
									Eje 3 Derecho						
									Eje 4 Derecho						
									Eje 5 Derecho						

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Desviación Lateral		Inspección Visual	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
4	%	-1	%		%		%		%				
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G5 Cruceta	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Linterna	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE			G6 Gato	CUMPLE			G6 Herramienta	CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G6 Extintor	CUMPLE			G6 Botiquín	CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G6 Señales de advertencia	CUMPLE			G6 Botiquín	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G3 Pto	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE					G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		

G1: CARROCERIA **G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **G7: LLANTAS** **G10: SISTEMA DE DIRECCION**
G2: SISTEMA DE SUSPENSION **G5: SISTEMA ELECTRICO** **G8: RINES** **G11: CHASIS**
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD **G6: EQUIPO DE CARRETERA** **G9: ESTADO DE PRESENTACION** **G12: DISPOSITIVOS DE COBRO**

RESULTADO : APROBADO
 NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	8,7	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,9	7,5
Eje 2	8,2	8

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

Oscar Ivan Agudelo
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes