

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00018836-2310
CDA MI VAQUITA
 NIT 900293608
 Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
 CARTAGENA

FECHA
 Fecha de prueba: 2023-10-12

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: RUBIO CANTILLO JOHNNY
 Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 18000575
 Dirección: CAJADELA 2033 MZ 2 LT 4
 Telefono: 3103631027 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
 Marca: CHEVROLET Linea: TRACKER Clase: CAMIONETA Modelo: 2016 Cilindraje: 1798 Kilometraje: 338730
 Servicio: PUBLICO No Licencia Transito: 10019190190 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GALAXIA Empresa: Conductor: PIÑA BARRIOS SUELING



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Suspensión (Si aplica)		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Frenos	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
63,1	%										
23,8	%										

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5
-8,9		-11,3		

Inspección Sensorial		Inspección Sensorial		Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G10 SISTEMA DE DIRECCION	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G11 CHASIS	CUMPLE
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G12 DISPOSITIVOS DE COBRA	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE		
G1 Soplotes	CUMPLE	G1 Anclaje de batena	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE		
G1 Lemparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Retornosores	CUMPLE	G1 Llantas de repuesto	CUMPLE		
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Parafusos	CUMPLE	G1 Exterior	CUMPLE		
G1 Verticales	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE		
G1 Fuerzas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Conexiones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE		
G1 Revista	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
 Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km]) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3 29	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,98	5,23
Eje 2	3,87	3,12

Ralfis Cogollo Elguedo
RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.