


1.1.12.38.1: Humedad en el carter

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2203A0123	NO DISPONIBLE			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	CRISTIAN CAMILO SERRANO VIZCAYA
VISUAL	CRISTIAN CAMILO SERRANO VIZCAYA

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

JUAN MANUEL MOLINA ROA  
Director técnico

Fin del informe



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION  
 NIT: 9011159100  
 CRA 14 # 33-70 BARRIO MIRAFLORES  
 Tel -3125848080  
 GIRARDOT - Cundinamarca  
 cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba  
2023-10-17 09:17:36

Dirección  
MZA H CSA 15, BARRIO CAMBULOS

Correo Electrónico  
YESID\_YETY@HOTMAIL.COM

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social  
YESID BONILLA DIAZ

Documento de Identidad  
CC(X) NIT( ) No. 790906099

Teléfono fijo o Número de Celular  
3107502551

Ciudad  
GIRARDOT

Departamento  
Cundinamarca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa  
WNZ200

País  
COLOMBIA

Servicio Público

Clase  
CAMIONETA

Marca  
RENAULT

Línea  
DUSTER EXPRESSION

Modelo  
2017

Número de licencia de tránsito  
10011864982

Fecha de matrícula  
2016-05-02

Color  
BLANCO ARTICA

Combustible / Propulsión  
Gasolina

VIN o Chasis  
9FBHSR595HM275466

No de motor  
2842Q036326

Tipo motor  
OTTO

Cilindraje(cm³)(si aplica)  
1599

Kilometraje  
375856

Número de pasajeros (sin incluir conductor)  
4

Blindaje  
SI( ) NO(X)

Potencia (si aplica)  
105

Tipo de Carrocería  
WAGON

Fecha vencimiento SOAT  
2024-05-08

Conversión GNV  
SI ( ) NO ( ) N/A (X)

Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.65	3.12				
DERECHA	2.47	3.52				2.98

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES: