

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002296-2212



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-10-17	Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 62496663			
Dirección: CR 10 S 145	Telefono: 3213728383	Ciudad: SOACHA		Departamento: CUNDINAMARCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LCD097	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Categoría: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 31618	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 19025925722	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		E6			50			46			52	40	%	
Suspensión (Si aplica)														
Frenos														
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Maximo	Unidad
51,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	1743	3640	N	Eje 1 Derecho	2068	1579	N	15,7	30	30	%
Eficacia Auxiliar														
34,6	18	%	Eje 2 Izquierdo	734	2825	N	Eje 2 Derecho	866	2659	N	24*	30	30	%
Desviación Lateral														
Eje 1	-4	Eje 2	1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo	± 10		Unidad	(mm)

Inspección Sensorial														
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Latorneria y Pintura	CUMPLE						
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE						
G1	Espojos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Cojinera	CUMPLE						
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE						
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE						
G1	Rollulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Brazos Antales	CUMPLE						
G1	Rollulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE						
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE						
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1	Limpaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE									
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE									
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE									
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE									
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extingtor	CUMPLE									
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Boliquin	CUMPLE									
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE									
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	0.81	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	0.87	0.81
Eje 2	0.82	0.49

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.