

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-10-17	Nombre o razón social MIGUEL ARCANGEL CARDOZA GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4561640			
Dirección CLLE75 #69-170	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa EXV205	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10017608062	Fecha Matrícula 2018-12-10	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3KJ511153		
No. Motor F4RE410C163420	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 128877	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2023-10-17 EXV205 13:11



2023-10-17 EXV205 13:11

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	98.20		76.90		85.20		71.10		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
78.10	50	%	Eje 1 izquierdo 3365.00	4163.00	N	Eje 1 Derecho 3321.00	4130.00	N	1.31	30	%
			Eje 2 izquierdo 2732.00	3156.00	N	Eje 2 Derecho 2551.00	3885.00	N	6.63	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
33.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.17	0.17						

Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Slop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Coljería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Ejesojos	CUMPLE	
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.59
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.47	3.25
Eje2	2.68	2.84

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)