

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0002474-2302  
**CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ**  
 NIT 900634983-0  
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
 Tel 9370352



**FECHA**  
 Fecha de prueba: 2023-10-17

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
 Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO  
 Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 52496663  
 Dirección: CR 10 5 145 Telefono: 3213738383 Ciudad: MOSQUERA Departamento: CUNDINAMARCA

**DATOS DEL VEHICULO**  
 Placa: FRR444 Marca: DFSK Linea: EQ6390PF22Q 1.3 Clase: CAMIONETA Modelo: 2019 Cilindraje: 1310 Kilometraje: 215255  
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10017387078 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO Empresa: Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77		70		52		43	30	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	1939	3188	N	Eje 1 Derecho	1834	2678	N	5,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2575	3335	N	Eje 2 Derecho	2224	3267	N	13,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
37,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral										
Eje 1	2	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE						
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE						
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Rolulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Rolulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE								
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llantas de respuesto	CUMPLE								
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE								
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extingtor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



LABRADO		TOLERANCIAS (mm)	
Nueva De R	Usada	Dejecha	Dejecha
Eje 1	3,78		3,49
Eje 2	3,87		2,85

*[Signature]*  
 Camilo Cardenas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.