


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA COA VASQUEZ COBO, NIT 900578533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799618

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad					
2023-10-18	JEISON SUAREZ	CC (X) NIT () CE () No. 14637673					
Dirección		Teléfono		Ciudad		Departamento	
CRA 41E1 49 53		1000000		Cali		Valle del cauca	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea		
ETK833	Colombia	Público	Automóvil	Renault	Logan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula		Color	Combustible	VIN o Chasis	
2023	10028071814	2022-12-27		Blanco glacial (v)	Gasolina	9FB4SREB4PM521522	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A812UH17574	OTTO	1598	31884	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-10-18 ETK833 10:02



2023-10-18 ETK833 10:07

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	58.30		72.10		76.60		69.50
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
71.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2423.00	3578.00	N	Eje 1 Derecho	2405.00	3366.00	N	0.74	30	%	
			Eje 2 izquierdo	1757.00	2295.00	N	Eje 2 Derecho	1670.00	2294.00	N	4.95	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
26.40	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad	
-1.39	0.39				10	m/km	

Inspección Visual							
Amortiguadores	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Tnangulos	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Gato	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------