


FORMATO REVISION PREVENTIVA

No: 0000726-2310



CDA DEL CENTRO
NIT 901249622
Transversal 1 Sur No.18-
14/16/20 IBAGUE Tel
2596465
Ibague

FECHA Fecha de prueba: 2023-10-28		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: MARTHA ISABEL SEPULVEDA		Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 37656853	
Dirección: K 7 VIA CARMEN DE APICALA		Telefono: 3203002269		Ciudad: MELGAR		Departamento: TOLIMA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LRN154	Marca: RENAULT	Línea: LOGAN	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2023	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 110476	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 18027600169	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: PEDRO NEL GOMEZ		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		67			62			66			72	40	%	
Suspensión (Si aplica)														
Eficacia Total														
Minimo		50												
Unidad		%												
Eficacia Auxiliar														
Minimo		18												
Unidad		%												

Frenos														
		Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Desequilibrio	Máximo	Unidad
		2761	2541	N			2460	2914	N			10,9	30	%
Eje 1 Izquierdo		1110	1736	N	Eje 1 Derecho		974	1884	N	Eje 2 Derecho		12,3	30	%
Eje 2 Izquierdo					Eje 3 Derecho					Eje 4 Derecho				
Eje 3 Izquierdo					Eje 5 Derecho									
Eje 4 Izquierdo														
Eje 5 Izquierdo														

Desviación Lateral														
Eje 1		0	Eje 2		0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad
														(m/km)

Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Lucas Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Lucas Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G1 Sportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE								
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Crucota	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE								
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE								
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE								
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE								
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

CDA DEL CENTRO S.A.S
MIT: 901.249.622-1
Tv 1 Sur No. 18-14
2596465 - 321 440 99 23
Ibague
Dirección Técnica

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,38	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,25	4,21
Eje 2	4,17	4,15