

FORMULARIO No: 72107	PLACA AUTO wll629	F REVISION PREV. 30-oct -23	F. PROX. REVISION: 29-dic.-23	EMPRESA AFILIADA TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL	ORDEN- MOVIL
MARCA DFSK	LINEA EQ6390PF22Q	MODELO 2015	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 202959	LICENCIA TRANSITO 10019641259	TIPO MOTOR GAS-GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig 21-jun.-24
NOMBRE PROPIETARIO TORRES GARCIA DIANA MARCELA		NIT/CC PROPIETARIO 1022340315	DIRECCION PROPIETARIO		TELEFONO PROPIETARIO
NOMBRE CONDUCTOR FERNANDO TORRES MENESES		CEDULA CONDUCTOR 19406175	VENC. LICENCIA CONDUCCION 25-nov.-23		
SEGURO OBLIGATORIO ESTADO	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRAC MUNDIAL	VENCIMIENTO 10-nov.-23		
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 17-abr.-24	RESULTADOS ANALISIS DE GASES				
Lim CO %	CO% y otros gase	PPM Resultados:	Aprobó CO%		
Lim PPM :	Aprobó PPM:				

OBSERVACIONES:

Formulario No: 72107	38 Parabrisas Del y Trasero Apto	77 Bujes muollos Apto	SISTEMA DE 14 REVISION EXTERIOR
SISTEMA DE 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD	39 Polarizados y entintados Apto	78 Bujes tijeras Apto	118 Limpiabrisas Apto
1 Retrovisores Apto	40 Fisuras e impactos Apto	79 Hojas muollos Apto	119 fisuras chasis Apto
2 Botiquin Apto	41 Ventanas laterales Apto	80 Espirales Apto	120 Peldaños Apto
3 Espejos laterales Apto	42 Salidas de Emergencia Apto	81 Rotulas Apto	121 Puertas Apto
4 Espejo puerta trasera Apto	SISTEMA DE 6 DIRECCION	82 Chasis Apto	122 Baul Apto
5 Extintor Apto	43 Alineación Apto	83 Barra estabilizadora Apto	123 Carroceria - corrosion Apto
6 Galo hidraulico Apto	44 Axiales Apto	SISTEMA DE 11 ALIVANADO Y SEÑALIZACION	124 Compuertas de carga Apto
7 Herramientas Apto	45 Brazo corto Apto	84 Intensidad luces Apto	125 Perforaciones o entrada de agua Apto
8 Linterna Apto	46 Guardapolvos direccion Apto	85 Pastas frenos Apto	126 Guardabarros Apto
9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto	SISTEMA DE 7 PRESENTACION INTERIOR	86 Pastas estacionarias Apto	SISTEMA DE 15 TAXIMETRO
10 Soporte repuesto Apto	47 Asideros y portaequipajes Apto	87 Exploradoras traseras Apto	127 Inexistencia taximetro Apto
11 Tacos Apto	48 Cinturones de seguridad Apto	88 Colores diferentes Apto	128 Taximetro no visible Apto
12 Triangulos Apto	49 Silleteria Apto	89 Luces reflectivas Apto	SISTEMA DE 16 FUGAS DE FLUIDOS Y OTROS
13 Dispositivo de velocidad Apto	50 Sillas discapacitados Apto	90 Pastas reversa Apto	129 Holguras elementos transmision Apto
14 Chaleco Apto	51 Tapiceria Apto	91 Comandos luces Apto	130 Fuga de aceite caja Apto
SISTEMA DE 2 ALISTAMIENTO Y OTROS	52 forros Apto	92 Luces bajas Apto	131 Cadena proteccion cardan Apto
15 Bomper trasero Apto	53 Aseo Apto	93 Luces Altas Apto	132 Holguras cardan Apto
16 Numeros de movil Apto	54 Estribos Apto	94 Luces estribos Apto	
17 Cauchos puertas Apto	55 Puertas Apto	95 Direccionales Apto	
18 Latoneria Apto	56 Pisos (lisos o rolos) Apto	96 Estacionarias Apto	
19 Pintura general Apto	57 Timbre Apto	97 Exploradoras delanteras Apto	
20 Bomper delantero Apto	SISTEMA DE 3 FUGAS	98 Reversa Apto	
21 Logotipos de la empresa Apto	58 Combustible Apto	99 frenos Apto	
22 PBX Como conduzo? Apto	59 Aire (mangueras y valvulas) Apto	100 Internas Apto	
23 Calcomanias Salida Emergencia Apto	SISTEMA DE 4 MOTOR	101 Cocuyos delanteros Apto	
24 Aristas cortantes Apto	60 Fugas aceite motor Apto	102 Cocuyos traseros Apto	
25 Placas laterales y de techo Apto	61 Bateria Apto	103 Luz placa Apto	
26 Tapa aceite y tapa combustible Apto	62 Cableado electrico en mal estado Apto	SISTEMA DE 12 EMISIONES CONTAMINANTES	
27 Chapas y manijas Apto	63 Radiador (fugas) Apto	104 Resonador Apto	
SISTEMA DE 3 FRENSOS	64 Guaya capo Apto	105 Nivel de opacidad % Apto	
28 Liquido frenos Apto	65 Soportes Apto	106 CO % Sin evaluar Apto	
29 Booster Apto	66 Filtros de aire Apto	107 Exosto Apto	
30 Tubos mangueras Apto	SISTEMA DE 10 SUSPENSION	SISTEMA DE 13 ROEY LLANTAS	
31 Guayas Fundas Varillas Apto	67 Guardapolvos rotulas Apto	108 Bandas laterales Apto	
32 Pedal Apto	68 Tirantes o brazos Apto	109 Fisuras Apto	
33 Bomba principal Apto	69 Amortiguadores delanteros Apto	110 Banda de rodamiento Apto	
34 Freno mano Apto	70 Amortiguadores traseros Apto	111 Regrabadas Apto	
SISTEMA DE 4 ELEMENTOS PARA PRODUCCION RUIDO	71 Soportes sapos Apto	112 Delanteras Apto	
35 Pito Apto	72 Fugas amortiguadores Apto	113 Traseras Apto	
SISTEMA DE 5 VIDRIOS	73 Tijera inferior Apto	114 Repuesto Apto	
36 Interruptores elevavidrios Apto	74 Tijera superior Apto	115 Rines Apto	
37 Vidrios que distorsionan camp Apto	75 Terminales Apto	116 Guardapolvos ojos Apto	
	76 Splinderes Apto	117 Pernos y esparragos Apto	

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y no obliga al CDA a la aprobación de la misma.



RESULTADO REVISION PREV. Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA