

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002870-2311
 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y COMPANHIA SAS
 NIT 900131585
 AV CRA 27 2B-78/80 SUR Tel 2031711
 Bogotá D.C.



FECHA
 Fecha de prueba: 2023-11-01

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA
 Documento de Identidad: C.C. (X) NIT. () CE. () No. 1015419099
 Dirección: CRA 98 N 81 18 SUR Teléfono: 3112603383 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: LUL637 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2023 Cilindrada: 1333 Kilometraje: 37623
 No Licencia Tránsito: 10028149581 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad
Valor	65	Valor	56	Valor	57	Valor	47	Valor	40	%

Eficacia Total		Eficacia Auxiliar		Frenos		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Valor	57,8	Valor	25,6	Fuerza	Peso	Unidad	Valor	Valor	30	%	
Mínimo	50	Mínimo	18	Eje 1 Izquierdo	3284	5955	N	Eje 1 Derecho	2559	5062	N
Unidad	%	Unidad	%	Eje 2 Izquierdo	2946	4444	N	Eje 2 Derecho	3043	4993	N
				Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Unidad	
Valor	-2,6	Valor	-1,7	Valor	-1,7	Valor	-1,7	Valor	-1,7	Valor	(m/km)

Inspección Sensorial		Inspección Sensorial		Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rodulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rodulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Laceración y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Basidor	CUMPLE
G1 Direccionalas	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda de Repuesto	4 10	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,25	3,1
Eje 2	3,26	3,78


Julio Cesar Ramos Nivia
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.