

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006026-2310

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTA



FECHA
Fecha de prueba: 2023-10-31

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: reyes cruz jose
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL
No. 7002448

DATOS DEL VEHICULO
Placa: W6K722
Marca: CHERY
Línea: TIGGO SQR7200 T117
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2015
Cilindros: 1500
Kilometraje: 8000

Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10014517835
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO CHERY
Empresa:
Conducir: reyes cruz jose



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Pínea	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Lircoma	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Faros	CUMPLE	G1 Bulbujin	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedío de Distancia	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedío de Tiempo	CUMPLE
G1 Direcciniales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

- G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G2: CARROCERIA
- G3: SISTEMA DE SUSPENSION

- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: SISTEMA ELECTRICO

- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G8: LLANTAS
- G9: RINES

- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G12: CHASIS

- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesta	4.20	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.45	3.50
Eje 2	3.52	3.45



[Handwritten Signature]

JULIAN ARMANDO SUAREZ OPEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.