

Dirección: CALLE 45 # 42A1 - 22 3154041140 CALI VALLE DEL CAUCA
 DATOS DEL VEHICULO
 Placa: ESY835 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2021 Cilindraje: 1599 Kilometraje: 127601
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10020572100 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: BOLANOS COBO JAIME APARICIO



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
	53		52		44		47	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
68,7	50	%	3040	4218	N	3130	4218	N	2,9	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
23,8	18	%	2230	3532	N	2190	3434	N	1,8	30	%	

Desviación Lateral												
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad						

Inspección Sensorial												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Intarna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desembañador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Umpteparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta do respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE							
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE							
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extingtor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE							
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE							
G1 Fuentes	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE							
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE							
G1 Salidas emergencia y Marullo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE							
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE							
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA							
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA							

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,18	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,12	4,19
Eje 2	3,77	4,03



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes