FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001065-2108

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA

Fecha de prueba: 2021-08-19

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: OLAYA ORTIZ EDYR WILLIAM

Documento de identidad: CC. (X) NIT. ( ) CE. ( ) No. 80279247

Dirección: CR 87I N 42F 48 SUR

Teléfono: 3156062354

Ciudad: BOGOTA

Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: TTZ393

Marca: DFSK

Línea: EQ5390PF22Q

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2013

Cilindraje: 1310

Kilometraje: 260431

Servicio: PUBLICO

No Licencia Tránsito: 10010561286

Combustible: GASOLINA

Color: BLANCO

Empresa:

Conductor: OLAYA ORTIZ EDYR WILLIAM

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	62		64		67		68	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2034	3120	N	Eje 1 Derecho	2029	2786	N	0,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2552	3600	N	Eje 2 Derecho	2419	3659	N	5,2	30	%
Eficacia Auxiliar	**Mínimo**	**Unidad**	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
37,4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-4	Eje 2	-3	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual

G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		9,9
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,7	5,3
Eje 2	5	5,2

CDA MOTOS & AUTOS
NIT 900 634 983-0 BOGOTA

Escaneado con CamScanner