

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003377-2311



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
9370352
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-11-29	Nombre o razón social: ORLANDO VARGAS GARZON	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 79264003	
Dirección: CRA100 N 69 48 SUR	Teléfono: 3229304619	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: TUN295	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2013	Cilindraje: 1206	Kilometraje: 340203
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027574835	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: ORLANDO VARGAS GARZON	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	50		47		45		44	40	%

Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho		
66,6	50	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			2252	2855	N	1976	2776	N	2615	3679	N	12,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		
35,3	18	%	Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho								

Desviación Lateral									
Eje 1	-1	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad
									(m/km)

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE						
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE						
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE								
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE								
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE								
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extingtor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %,) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,34	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,13	5,78
Eje 2	6,01	5,94

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.