

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2023-11-26  
 Nombre o razón social: MERCADO VITAL JOSE LUIS  
 Documento de identidad: CC ( X ) NIT ( ) CE ( ) No. 92554154  
 Dirección: SUCORRO MZ 100 PLAN 554  
 Teléfono: 3013986473 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO

Placa: TVC768 Marca: RENAULT Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4 Clase: CAMPERO Modelo: 2016 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 328227  
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10013057344 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO ARTICA Empresa: NA Conductor: JAIR SALGADO TORRES



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Desequilibrio		Unidad		
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Maximo	Unidad	Minimo	%	
84	%	74	%	68	%	78	%	49	%	30	%	
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Maximo	Unidad	%	
50.4	80	%	3470	4670	N	2880	3463	N	14.2	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
8.4	18	%	980	3364	N	1551	2304	N	6.3	30	%	
Desviación Lateral												
Eje 1	6.6	Eje 2	-0.6	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Maximo	1.19	Unidad (m/km)	

Inspección Sensorial	Inspección Sensorial	Inspección Sensorial
G1 Identificación reglamentaria CUMPLE	G1 Luz de freno CUMPLE	G7 Eje3 Rinta Izquierda CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa CUMPLE	G1 Luz Interna CUMPLE	G7 Eje4 Rinta Derecha CUMPLE
G1 Anclaje sillas CUMPLE	G1 Luz Placa CUMPLE	G7 Eje4 Rinta Izquierda CUMPLE
G1 Estado tubos escape CUMPLE	G1 Luces Altas CUMPLE	G7 Eje5 Rinta Derecha CUMPLE
G1 Asaxo General CUMPLE	G1 Luces Bajas CUMPLE	G7 Eje5 Rinta Izquierda CUMPLE
G1 Espejos CUMPLE	G1 Indicadores de tablero CUMPLE	G7 Eje1 Rin Derecho CUMPLE
G1 Pernos CUMPLE	G1 Terminales Batena CUMPLE	G7 Eje1 Rin Izquierdo CUMPLE
G1 Soportes CUMPLE	G1 Anclaje de bateria CUMPLE	G7 Eje2 Rin Derecho CUMPLE
G1 Rotulas Superiores CUMPLE	G1 Desempeñador CUMPLE	G7 Eje2 Rin Izquierdo CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores CUMPLE	G1 Cruzeta CUMPLE	G7 Eje3 Rin Derecho CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas CUMPLE	G1 Linterna CUMPLE	G7 Eje3 Rin Izquierdo CUMPLE
G1 Amortiguadores CUMPLE	G1 Triangulos CUMPLE	G7 Eje4 Rin Derecho CUMPLE
G1 Tijeras CUMPLE	G1 Banderola CUMPLE	G7 Eje4 Rin Izquierdo CUMPLE
G1 Limpaparabrisas CUMPLE	G1 Tacos CUMPLE	G7 Eje5 Rin Derecho CUMPLE
G1 Retrovisores CUMPLE	G1 Llanta de respuesto CUMPLE	G7 Eje5 Rin Izquierdo CUMPLE
G1 Pilo CUMPLE	G1 Gato CUMPLE	G7 Jaloneria y Pintura CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad CUMPLE	G1 Herramienta CUMPLE	G7 Tapiceria CUMPLE
G1 Paraprisas CUMPLE	G1 Extnrior CUMPLE	G7 Cojineria CUMPLE
G1 Ventanillas CUMPLE	G1 Botiquin CUMPLE	G7 Caja de Direccion CUMPLE
G1 Puertas CUMPLE	G1 Señales de advertencia CUMPLE	G7 Terminales CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad CUMPLE	G1 Eje1 Rinta Derecha CUMPLE	G7 Brazos Axiales CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo CUMPLE	G1 Eje1 Rinta Izquierda CUMPLE	G7 Bastidor CUMPLE
G1 Direccionales CUMPLE	G1 Eje2 Rinta Derecha CUMPLE	G7 Pisos CUMPLE
G1 Stop CUMPLE	G1 Eje2 Rinta Izquierda CUMPLE	G7 Promedio de Distancia CUMPLE
G1 Reversa CUMPLE	G1 Eje3 Rinta Derecha CUMPLE	G7 Promedio de Tiempo CUMPLE

- G1. CARROCERIA
- G2. SISTEMA DE SUSPENSION
- G3. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

- G4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5. SISTEMA ELECTRICO
- G6. EQUIPO DE CARRETERA

- G7. LLANTAS
- G8. RINES
- G9. ESTADO DE PRESENTACION

- G10. SISTEMA DE DIRECCION
- G11. CHASIS
- G12. DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Español para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Izquierda	Derecha
Rueda De Repuesto	2.26	
Eje 1	3.27	2.13
Eje 2	0.82	5.3

*ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES*

ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES  
 PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A