

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
Dirección CRA 708 N° 44D-16 AV. CRA 70 N° 94D-27 C.L.L.
CALLE BOGOTÁ Tel. 2236685

Fecha: 2023/12/07 09:17:37	Propietario: HERNANDEZ BENITEZ LUIS ALFREDO	CG(O) NIT.(.) No: 79042928
Dirección: CRA 56 65 12	Teléfono: 2236665	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: TSW076	Modelo: 2013	Servicio: Público
No. de licencia de tránsito: 10018861857	Fecha Matricula: 2017-09-30	Clase: CAMIONETA
No. Motor: LAQ78C13019272	VIN: LZWAGAGXD7000937	Marca: CHEVROLET
		Línea: N300
		Kilometraje: 122534
		Número de asientos: 7
		Color: BLANCO LUNA
		Combustible: GASOLINA
		Cilindr: 1206



2023-12-07, TSW076 09-20



2023-12-07, TSW076 09-20

Suspensión														
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		Mínimo: 40	%		
63,0			80,3			54,0			52,6					
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio			Máximo	Unidad	
67,0	50,0	%	Eje 1 Izquierdo	2123	2724	N	Eje 1 Derecho	1853	2536	N	12,7	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	2025	3361	N	Eje 2 Derecho	2050	3293	N	1,22	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
18,5	18,0	%	N			N			N			N	N	
			N			N			N			N	N	

Desviación Lateral													
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 18,8		Unidad	m/km
0,80		0,06											
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE											
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE											
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE											
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE											
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE											
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE											
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE											
G1	Anclaje sillitas	CUMPLE											
G1	Escudo tabos escape	CUMPLE											
G1	Aseo Central	CUMPLE											
G1	Espellos	CUMPLE											
G2	Pernos	CUMPLE											
G2	Soportes	CUMPLE											
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE											
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE											
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE											
G2	Amortiguadores	CUMPLE											
G2	Tijeras	CUMPLE											
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE											
G3	Retrovisores	CUMPLE											
G3	Pito	CUMPLE											
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE											
G4	Parabrisas	CUMPLE											
G4	Ventanas	CUMPLE											
G4	Puertas	CUMPLE											
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE											
G4	Salidas de emergencia y Manillo	CUMPLE											
G5	Direccionales	CUMPLE											
G5	Stop	CUMPLE											
G5	Reversa	CUMPLE											
G5	Luz de parqueo	CUMPLE											
G5	Luz Interna	CUMPLE											
G5	Luz Placa	CUMPLE											
G5	Luces Altas	CUMPLE											
G5	Luces Bajas	CUMPLE											
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE											
G5	Terminales Batena	CUMPLE											
G5	Anclaje de batería	CUMPLE											
G5	Desempañador	CUMPLE											
G6	Cruceña	CUMPLE											
G6	Linterna	CUMPLE											
G6	Triángulos	CUMPLE											
G6	Banderola	CUMPLE											
G6	Tacos	CUMPLE											
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE											
G6	Gato	CUMPLE											
G6	Herramienta	CUMPLE											
G6	Extintor	CUMPLE											
G6	Botiquin	CUMPLE											
G6	Señales de advertencia	CUMPLE											
G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE											
G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE											
G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE											
G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE											
G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE											
G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE											
G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE											
G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE											
G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE											

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 1 Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Frenos	CUMPLE
G9	Eje 1 Frenos Derecho	CUMPLE
G10	Eje 2 Frenos	CUMPLE
G11	Eje 2 Frenos Izquierda	CUMPLE
G12	Eje 3 Frenos	CUMPLE
G13	Eje 3 Frenos Derecho	CUMPLE
G14	Eje 4 Frenos	CUMPLE
G15	Eje 4 Frenos Izquierda	CUMPLE
G16	Eje 5 Frenos	CUMPLE
G17	Eje 5 Frenos Derecho	CUMPLE
G18	Lubricación y Pintura	CUMPLE
G19	Tapicería	CUMPLE
G20	Cabinería	CUMPLE
G21	Caja de dirección	CUMPLE
G22	Tornavientos	CUMPLE
G23	Brazos Axiales	CUMPLE
G24	Banidos	CUMPLE
G25	Pneus	CUMPLE
G26	Procedimiento de distancia	CUMPLE
G27	Procedimiento de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINOS

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE CONTROL

APROBADO: SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

A los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTM/EC oficial.

nil

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA