

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

CEDIPLUS SOACHA SAS

FORMATO DE PREVENTIVA No. 2937



90114227-3
CR 4 N 20 84
Soacha

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2023-12-12	Nombre o Razon Social NORBERTO TELLEZ	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa SMD356	Pais Colombia	Servicio PUBLICO	Pais COLOMBIA	Clase CAMIONETA	Marca HAFEI	Linea MINYI HFJ6370H
Modelo 2009	Vencimiento SOAT 2024-12-06	Vencimiento RTM 2024-12-19	Kilometraje 431440	Combustible GAS-GASOLINA	Empresa AAAAA	

7.Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

8.Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
0	>=50	%	0	0	N	0	0	N	0	<= 30	%
			0	0	N	0	0	N	0	<= 30	%
					N			N		<=	%
					N			N		<=	%
					N			N		<=	%

9.Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
EMISIONES			

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 2937
----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: INSPECTOR PRUEBA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



CEDIplus
CDA Cediplus Soacha S.A.S
C.R. 4 N 20 84 SOACHA
TEL 9053985 320 6617113

Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.