

FORMATO REVISION PREVENTIVA

No: 0000805-2312




CDA DEL CENTRO
NIT 901249622
Transversal 1 Sur No.18-
14/16/20 IBAGUE Tel
2596465
ibague

FECHA
Fecha de prueba: 2023-12-18

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: JESUS ALFREDO MARTINEZ CARRILLO
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 52218249
Dirección: MZ 18 CASA 26 Teléfono: 3204003860 Ciudad: IBAGUE Departamento: TOLIMA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WPR450 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2020 Cilindraje: 1500 Kilometraje: 387374
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10018827601 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: JESUS ALFREDO MARTINEZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	69		67		69		60	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58	50	%	Eje 1 Izquierdo	2609	4375	N	Eje 1 Derecho	2349	4218	N	10	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1994	3129	N	Eje 2 Derecho	1678	3149	N	15,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
23,4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	1,9	Eje 2	5,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje cñlas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Sportos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE

- CARROCERIA
- SISTEMA DE SUSPENSION
- INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

AS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,39	5,28
Eje 2	7,17	7,45

ING WILTON MALDONADO LEON
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

os resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.