

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-12-15	JEISON SUAREZ	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 14637673	
Dirección		Teléfono	Ciudad
CRA 41E1 49 53		1009000	Valle del cauca
País		DATOS DEL VEHICULO	
País	Servicio Público	Clase	Marca
ETK833	Colombia	Automóvil	Renault
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Línea
2023	10028071814	2022-12-27	Logan
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje
AB12UH17574	OTTO	1598	42002
Blindaje		Numero de Sillas	Vidrios Polarizados
SI ( ) NO (X)		5	SI ( ) NO ( )
VIN o Chasis		Blindaje	
9FB45REB4PM521522		SI ( ) NO (X)	



2023-12-15 ETK833 09:05



2023-12-15 ETK833 09:20

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.10		82.30		79.00		84.60	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
76.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2572.00	3568.00	N	Eje 1 Derecho	2534.00	3412.00	N	1.48	30 %
			Eje 2 izquierdo	1903.00	2229.00	N	Eje 2 Derecho	1760.00	2287.00	N	7.51	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
25.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.10	0.43				10	m/km

Inspección Visual

Eje2 Banta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rozulas superiores	CUMPLE	Cruzeta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Anclaje de Batana	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Banta derecha	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Laternas y Pintura	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Espesos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Unidad de repuesto	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	Triángulo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Rosarios o Bulbros	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales Batana	CUMPLE	Verdaderas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Luzes bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Rozulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE
		Cobertura			

G1 CAMARINERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X  
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO     

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de respaldo	T. 00	
Eje	Superior	Inferior
Eje1	0.43	0.43
Eje2	0.38	0.39

  
 CEK SOLARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaz Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)