

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002296-2212



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>					
Fecha de prueba: 2023-12-18	Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 52496663		Departamento: CUNDINAMARCA	
Dirección: CR 10 S 145		Teléfono: 3213728383		Ciudad: SOACHA			
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
Placa: LCO097	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 31618
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10025926722	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO		



Fecha 2023-12-18, Placa LCO097 Hora: 07:05

Fecha 2023-12-18, Placa LCO097 Hora: 07:05

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	86		50		46		52	40	%

Suspensión (Si aplica)													
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	1743	3640	N	Eje 1 Derecho	2068	1579	N	15,7	30	%
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Unidad
34,6			18	%	Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho		%

Desviación Lateral													
Eje 1	-4	Eje 2	1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G1 Luz de parqueo	CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G1 Luz Interna	CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			G1 Luz Placa	CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G1 Luces Altas	CUMPLE			G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE			G1 Luces Bajas	CUMPLE			G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE			G1 Indicadores de tablero	CUMPLE			G1 Cojineta	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE			G1 Terminales Batería	CUMPLE			G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Coportes	CUMPLE			G1 Anclaje de batería	CUMPLE			G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Rodajas Superiores	CUMPLE			G1 Dosempeñador	CUMPLE			G1 Brazos Antales	CUMPLE				
G1 Rodajas Inferiores	CUMPLE			G1 Cruzeta	CUMPLE			G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G1 Linterna	CUMPLE			G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE			G1 Triángulos	CUMPLE			G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE			G1 Banderola	CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE			G1 Tacos	CUMPLE								
G1 Retrovisores	CUMPLE			G1 Llantas de repuesto	CUMPLE								
G1 Pilo	CUMPLE			G1 Gato	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G1 Herramienta	CUMPLE								
G1 Parabrisas	CUMPLE			G1 Extingtor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE			G1 Bunkin	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE			G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	G 81	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6.57	6.51
Eje 2	6.52	6.43

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.