

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000399-2312

TECNICARS CDA
NIT 900904326-0
CALLE 55 # 4-18/10
SOACHA Tel 3052881108



FECHA 2023-12-20 **DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**
Nombre o razón social: LUZ MIRYAM ESCOBAR LAVADO **Documento de Identidad:** CC. (X) NIT. () CE. () No. 52486663
Dirección: CALLE 13 No 3-36 **Teléfono:** 0000000 Cel 3009965246 **Ciudad:** SOACHA **Departamento:** CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: LCO097 **Marca:** RENAULT **Línea:** DUSTER **Clase:** CAMIONETA **Modelo:** 2023 **Cilindraje:** 1599 **Kilometraje:** 87471
Servicio: PUBLICO **No Licencia Tránsito:** 10025926722 **Combustible:** GASOLINA **Color:** BLANCO GLACIAL (V) **Empresa:** **Conductor:** LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Suspensión (Si aplica)		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Frenos	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
72,4	%			3012	N	1848	N	2656	N	11,8	%
26,3	%			3649	N	2933	N	3551	N	30	%
								1826	N	1,2	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Desviación Lateral	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Máximo	Unidad
-1,6	%	-1,4	%							± 10	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillitas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Anclaje de batena	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Tapicera	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE			G1 Extintor	CUMPLE				
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE			G1 Botiquin	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE			G1 Señales de advertencia	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE										
G1 Stop	CUMPLE										
G1 Reversa	CUMPLE										

RESULTADO: APROBADO
 G1 CARROCERIA G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7 LLANTAS
 G2 SISTEMA DE SUSPENSION G5 SISTEMA ELECTRICO G8 RINES
 G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6 EQUIPO DE CARRETERA G9 ESTADO DE PRESENTACION
 G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G11: CHASIS
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.34	4.58
Eje 2	6.29	6.14

Ing Edgar Eduardo Ortiz
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.