

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001124-2109
CDA REVI TECH BOGOTÁ SAS
NIT 901171172-1
CARRERA 80 A # 17 - 21 Tel
3203857032
BOGOTÁ

FECHA

Nombre o razón social:

ISAIAS CASTELLANOS CACERES

Documento de Identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 13971036

Fecha de prueba:
2021-09-13

Dirección:

CRA 80 C 10 C 59

Teléfono:

3223850442

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO

Placa: GZZ694 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2020 Cilindros: 1998 Kilometraje: 45794
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10020251285 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLADIAL (N) Empresa: ISAIAS CASTELLANOS CACERES Conductor:

DATOS DEL VEHICULO



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	59		54		48		49	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64,3	50	%	2970	4395	N	2685	3963	9,5	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2449	3267	N	2044	3012	16,5	30
23,4	18	%							%

Frenos

Eje 1	0	Eje 2	8,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad
								(mmkm)

Desviación Lateral

G1	Identificación resplandimiento	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Identificación resplandimiento	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Asiento sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Asso General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espellos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotules Superiores	CUMPLE	G5	Arroje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotules Inferiores	CUMPLE	G6	Crucea	CUMPLE	G8	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Rasosras o Balaslas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Tljaras	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpieparabrisas	CUMPLE	G6	Bandarola	CUMPLE	G8	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G3	Reprovisores	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Llante de repuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Llenante y Pintura	CUMPLE
G4	Paraluisas	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cojineta	CUMPLE
G4	Ventallinas	CUMPLE	G6	Exterior	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Botonni	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Cinturonus de Seguridad	CUMPLE	G6	Señales de advertancia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Mantillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Baselior	CUMPLE
G5	Directoriales	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G5	Reverse	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
			G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2,36
Izquierda	3,36	Derecha
Eje 1		3,48
Eje 2	2,96	2,85



INGAMIGUEL ANDRES DURAN

MONITOREO Y CONTROL PERSONA AUTORIZADA POR EL C.R.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.