FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No. [illegible]

CDA MOTOR CENTER
NIT [illegible]
CARRERA 4 No 26-33 Tel [illegible]
CALI

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de compra: [illegible] | Nombre o razón social: ROLANDO COBO JABER APARICIO | Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. [illegible]

Dirección: CALLE [illegible] | Teléfono: [illegible] | Ciudad: CALI | Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
FEV815	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2021	1598	[illegible]

Servicio	No. Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	[illegible]	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		ROLANDO COBO JABER APARICIO

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	46		43		42		41	45	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desnivel/Dif	Máximo	Unidad
64.3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2960	3326	N	Eje 1 Derecho	2200	3030	N	17.3	50	%
			Eje 2 Izquierdo	1930	3139	N	Eje 2 Derecho	1890	3147	N	3.3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
19.4	19	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-2	Eje 2	-3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	5 TD	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de Freno	CUMPLE	G1 Eje3 Banda Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Banda Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Banda Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Banda Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Banda Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rótulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cremera	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandereta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de emergencia	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banda Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 Banda Izquierda	CUMPLE	G1 Rastrillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Banda Derecha	CUMPLE	G1 Pasos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banda Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Banda Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

	Izquierda	Derecha
Rueda De Repuesto		3.55
Eje 1	3.21	3.17
Eje 2	4.15	4.71

CDA Motorcenter
Nit: [illegible]

ENIS FELICIA GUEVARA MEZA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Powered by CamScanner