

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019165-2312



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel. 6946063
CARTAGENA

FECHA
Fecha de prueba: 2023-12-27

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: TRANSPORTES SEGUROS Y ESPECIALES
Documento de identidad: CC (X) NIT. () CE. () No. 901131630
Dirección: REPUBLICA DE CHILE
Teléfono: 316651066
Ciudad: CARTAGENA
Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
Placa: FSU311
Marca: KIA
Linea: NEW SOUL LX
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2019
Cilindrada: 1591
Kilometraje: 149996
Servicio: PUBLICO
No. Licencia Tránsito: 10018032030
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO
Empresa:
Conductor: TRANSPORTES SEGUROS Y ESPECIALES



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Suspension (Si aplica)		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Desviación Lateral		Inspección Sensorial	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
86.2	%												
26.3	%												
4.8		10.5											
Eficacia Total		Eficacia Auxiliar		Fuerza		Peso		Fuerza		Desequilibrio		Máximo	
Minimo		Minimo		2706		4454		2853		5.2		30	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Izquierdo		Eje 1 Derecho		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Eje 1		Eje 2	
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1 Luz de parqueo		CUMPLE		G1 Eje3 Ranta Izquierda		CUMPLE		G1 Eje4 Ranta Derecha	
G1 Distributivo de la empresa		CUMPLE		G1 Luz Interna		CUMPLE		G1 Eje4 Ranta Derecha		CUMPLE		G1 Eje5 Ranta Izquierda	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G1 Luz Placa		CUMPLE		G1 Eje5 Ranta Izquierda		CUMPLE		G1 Eje1 Rta Derecha	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G1 Luces Altas		CUMPLE		G1 Eje1 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje2 Rta Derecha	
G1 Ases General		CUMPLE		G1 Luces Bajas		CUMPLE		G1 Eje2 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje3 Rta Derecha	
G1 Espejos		CUMPLE		G1 Indicadores de tablero		CUMPLE		G1 Eje3 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje4 Rta Derecha	
G1 Pernos		CUMPLE		G1 Terminales Batena		CUMPLE		G1 Eje4 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje5 Rta Derecha	
G1 Soportes		CUMPLE		G1 Anclaje de batena		CUMPLE		G1 Eje5 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje1 Rta Derecha	
G1 Rodajas Superiores		CUMPLE		G1 Desempeñador		CUMPLE		G1 Eje1 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje2 Rta Derecha	
G1 Rodajas Inferiores		CUMPLE		G1 Cruzeta		CUMPLE		G1 Eje2 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje3 Rta Derecha	
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1 Linterna		CUMPLE		G1 Eje3 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje4 Rta Derecha	
G1 Amortiguadores		CUMPLE		G1 Triángulo		CUMPLE		G1 Eje4 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje5 Rta Derecha	
G1 Tijeras		CUMPLE		G1 Banderoles		CUMPLE		G1 Eje5 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje1 Rta Derecha	
G1 Limpiaaparabrisas		CUMPLE		G1 Tacos		CUMPLE		G1 Eje1 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje2 Rta Derecha	
G1 Retrovisores		CUMPLE		G1 Llanta de respaldo		CUMPLE		G1 Eje2 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje3 Rta Derecha	
G1 Pilo		CUMPLE		G1 Gato		CUMPLE		G1 Eje3 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje4 Rta Derecha	
G1 Dispositivo de seguridad		CUMPLE		G1 Herramienta		CUMPLE		G1 Eje4 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Eje5 Rta Derecha	
G1 Parabrisas		CUMPLE		G1 Exterior		CUMPLE		G1 Eje5 Rta Derecha		CUMPLE		G1 Latorera y Pintura	
G1 Ventanillas		CUMPLE		G1 Botiquin		CUMPLE		G1 Latorera y Pintura		CUMPLE		G1 Tapicaria	
G1 Puertas		CUMPLE		G1 Señales de advertencia		CUMPLE		G1 Tapicaria		CUMPLE		G1 Copnera	
G1 Carrocerias de seguridad		CUMPLE		G1 Eje1 Ranta Derecha		CUMPLE		G1 Caja de Dirección		CUMPLE		G1 Terminalas	
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G1 Eje2 Ranta Derecha		CUMPLE		G1 Brazos Auxiliares		CUMPLE		G1 Bascador	
G1 Conexiones		CUMPLE		G1 Eje3 Ranta Derecha		CUMPLE		G1 Bascador		CUMPLE		G1 Placa	
G1 Stop		CUMPLE		G1 Eje4 Ranta Derecha		CUMPLE		G1 Placa		CUMPLE		G1 Promedio de Unifancia	
G1 Revisiva		CUMPLE		G1 Eje5 Ranta Derecha		CUMPLE		G1 Promedio de Unifancia		CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo	
G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7 LLANTAS		G10 SISTEMA DE DIRECCION		G11 CHASIS		G12 DISPOSITIVOS DE COBRRO			
G2 SISTEMA DE SUSPENSION		G5 SISTEMA ELECTRICO		G8 RINES									
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6 EQUIPO DE CARRETERA		G9 ESTADO DE PRESENTACION									

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Especificar solo notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a 110 (milim.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.39	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.34	5.42
Eje 2	5.67	5.92

LEONARDO LUGO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión corresponden a esta inspección y no los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes