

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS

CDA YUMA NIT 901371968-3
 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
 Dirección CARRERA 1B No. 2 50 CENTRO POBLADO DE
 Cd. Guaduas, corregimiento Tel. 3214905380 - 2455810

Fecha	2024-01-16 15:25:30	Propietario	OSORIO RODRIGUEZ	ANDRES FELIPE	CC.(X) NIT.()	No.1018442446					
Dirección	Girardot	Teléfono	3154822014	Ciudad:	GIRARDOT						
Placa	GTY204	Modelo	2021	Servicio	Publico	Clase	CAMIONETA	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
No. de licencia de tránsito	10025920092	Fecha Matricula	2020-11-19	Kilometraje	302671	Número de sillas	5				
No. Motor	28420255443	VIN	9FBHSR595MM699952	Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA	Cilindr	1599		



Suspensión									
Delantera Izquierda	43.0	Delantera Derecha	51.0	Trasera Izquierda	68.0	Trasera Derecha	71.0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2405	3885	N	Eje 1 Derecho	2495	3963	N	3.60	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1901	3012	N	Eje 2 Derecho	1491	2933	N	21.5°	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%

Desviación Lateral												
Eje 1	3.10	Eje 2	-2.10	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
 Indicación de que Luces bajas y altas pueden funcionar simultáneamente
 (sin Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTM/EC oficial, null

REVISION PREVENTIVA

Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y el 30%	

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Signature]
 JOHANA PERDOMO CALLE