

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000947-2401



CDA CARPOOL
 NIT 901515457-1
 Av Calle 22# 34-63/67
 Tel 3208844697
 BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2024-01-18
 Nombre o razón social: **ARDILA GONZALEZ ALEJANDRO**
 Documento de identidad: **CC. (X) NIT. () CE. ()** No: **79812991**
 Dirección: **CRR 10 B ESTE N 10-12 SUR**
 Teléfono: **3165563298**
 Ciudad: **BOGOTÁ** Departamento: **DISTRITO CAPITAL**

DATOS DEL VEHICULO

Placa: **TSV539** Marca: **CHEVROLET** Línea: **N300** Clase: **CAMIONETA** Modelo: **2013** Cilindros: **1208** Kilometraje: **554174**
 No licencia Tránsito: **10025623939** Combustible: **GASOLINA - GAS** Color: **BLANCO LUNA** Empresa: **ARDILA GONZALEZ ALEJANDRO**
 Servicio: **PUBLICO**



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de pericajo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	NO APLICA
G1 Asno General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	NO APLICA
G1 Escopas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pemas	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Supuertos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desampañador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linjeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Lanta de respaldo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lasoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapacera	CUMPLE
G1 Parabrísas	CUMPLE	G1 Escritor	CUMPLE	G1 Cigüeñete	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Bracos Asientos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Banderol	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

- G1 CARROCERIA
- G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7 LLANTAS
- G10 SISTEMA DE DIRECCION
- G2 SISTEMA DE SUSPENSION
- G5 SISTEMA ELECTRICO
- G8 RINES
- G11 CHASIS
- G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6 EQUIPO DE CARRETERA
- G9 ESTADO DE PRESENTACION
- G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.45	3.62
Eje 2	3.85	3.95

CDA CARPOOL
Fabian Andres Rodriguez Cardenas
 901515457-1

FABIAN ANDRES RODRIGUEZ CARDENAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.