


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-01-18	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 860006797			
Dirección CRA 32 33 A 25		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa WMW290	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage lx	
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matrícula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5528GE022333	
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 237415	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.90		84.30		81.60		60.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.30	50	%	2494.00	4633.00	N	2785.00	4686.00	N	10.40	30	%
			1536.00	3575.00	N	1654.00	3601.00	N	7.13	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad									
18.70	18	%			N			N			%
					N			N			%
					N			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.06	0.62				10	m/km

Inspección Visual

Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G8 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.90	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.11	3.98
Eje2	4.20	4.09



CEK SOL ARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)