

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #001907

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotriz de la 44

Calle 44 sur No. 74B-43 Bogotá
Teléfono: (601) 7795909
Email: atencion.clientes@cda44.com
Inversiones Nihil Abstraxi S.A.S.
NIT: 900.081.626.1

DATOS BASICOS		DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR	
FECHA: 2024-01-28	NOMBRE: PULIDO MATEUS CLARA FALLINY	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: AV CLL 44 SUR#24B-43	CORREO ELECTRÓNICO: salazargonsalo64@gmail.com	LÍNEA: N300	CLASE: CAMIONETA
PLACA: WPM002		COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE: 1206
MARCA: CHEVROLET		MODELO: 2017	FECHA DE MATRICULA: 2016-09-07
TIPO DE CARROCERÍA: VAN		NÚMERO MOTOR LAQ*UG41620836*	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-09-06
LICENCIA DE TRANSITO: 10027741687			FECHA VENCIMIENTO GNV N/A
VIN O CHASIS LZWACAGA4H6000640			
			DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C C 52458621
			TELÉFONO: 3229107782
			SERVICIO: Publico
			COLOR: BLANCO PLATA
			KILOMETRAJE 181243
			NÚMERO DE PASAJEROS 4

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA				
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	13.7	
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	2.90	
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10.5	
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	1.00	
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	29.6	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	13.1	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		INTENSIDAD:	0.00	
			0.00	
42.7				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				
DI	DD	TI	TD	
47.0	73.0	52.0	75.0	
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				
DELANTERA:	1.00	TRASERA:	2.00	
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				
IZQUIERDA		DERECHA		
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	
1054	6513	1755	6827	
MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2437	3168	1958	3168	19.6
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2107	3345	2161	3659	19.6
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR		21.0	EFICACIA TOTAL	
			64.9	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)						
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA		ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
				%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)			
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T		VEHÍCULOS CICLO DIESEL	
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA
740	CO2	14.1	7
CRUCERO	O2	0.00	5
2520	HC	65.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		Si	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	27.0	°C
	HUMEDAD RELAT.	44.4	%
RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)		CICLO 1	RESULTADO
		CICLO 2	
		CICLO 3	
		CICLO 4	
TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL	NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES		TEMP. AMBIE.	°C
		HUME. RELAT.	%
			LTOE ESTÁNDAR

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS			
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS		MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS	
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	34.0	psi
EJE 2	32.0	34.0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	5.40	5.46	mm
EJE 2	4.33	4.23	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			REPUESTO
			4.33

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #001907

CDA de la 44

Centro de Diagnostico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: [601] 3735959
Email: atención_clientes@cda44.com
Inversiones Nilo Álvarez S.A.S.
NIT. 900281626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	LUCES	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
VISUAL	NELSON HERNANDO BUITRAGO	GASES	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
RUIDOS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	FAS	NELSON HERNANDO BUITRAGO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

-----FIN DEL INFORME-----

**APROBADO
PREVENTIVA**