

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMÓVILES

NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 54D-16 AV CRA 70 N°54D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2024/02/05 06:22:12	Propietario: HERNANDEZ BENITEZ LUIS ALFREDO	CG.(X) NIT.()	No.79042928
Dirección: CRA 56 65 12	Teléfono: 2235665	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Placa: TSW076	Modelo: 2013	Servicio: Publico	Clase: CAMIONETA
Marca: CHEVROLET	Línea: N300	No. de licencia de tránsito: 10018861857	Fecha Matrícula: 2012-08-30
Kilometraje: 122524	Número de sillas: 7	No. Motor: LAQ*RC13010272*	VIN: LZWACAGAXD7000937
Color: BLANCO LUNA	Combustible: GASOLINA	Cilindr: 1206	



Suspensión									
Delantera Izquierda	79.0	Delantera Derecha	70.0	Trasera Izquierda	64.0	Trasera Derecha	68.0	Mínimo: 40	%

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
57.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3155	5880	N	Eje 1 Derecho	3228	5831	N	2.26	30
			Eje 2 Izquierdo	2507	4861	N	Eje 2 Derecho	3356	4773	N	25.2°	30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%

Desviación Lateral												
Eje 1	-1.00	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/1m

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
	Emisiones contaminantes		Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Espesos	CUMPLE	G5
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Pernos	CUMPLE	G5
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Tijeras	CUMPLE	G6
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G3	Retrovisores	CUMPLE	G6
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G3	Pto	CUMPLE	G6
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G4	Ventanillas	CUMPLE	G6
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Direccionales	CUMPLE	G7
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Reversa	CUMPLE	G7
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Luz Interna	CUMPLE	G7
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7
Emisiones contaminantes		Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE	G7
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,		CUMPLE	G5			G7

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Lañonera y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cotinería	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1-CARROCERIA
G2-SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3-INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4-ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5-SISTEMA ELÉCTRICO
G6-EQUIPO DE CARRETERA
G7-LLANTAS
G8-RINES

G9-ESTADO DE PRESENTACION
G10-SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11-CHASIS
G12-DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

In Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y...

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ODA OCCIDENTE
 EXPERTO EN DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
 C.R. 80010552-0

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

REVISION PREVENTIVA