

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



COA SUPERCARS, NIT: 900187562-5  
 CR 44 #27-90, BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 TEL: 3797777

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA			2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-02-02	Nombre o razón social ANA MERCEDES ALMANZA VERGAR			Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 32676819				
Dirección CRA 9 SUR # 46 -52 CIUDADELA 20 DE JULIO			Teléfono 3491576	Ciudad Barranquilla		Departamento Atlántico		
3. DATOS DEL VEHICULO								
Placa WGW214	País Colombia		Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chery	Línea Yoya		
Modelo 2015	No. de licencia de tránsito 10028006500		Fecha Matricula 2016-12-15	Color Blanco chery	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LVTDB11A3FB011899		
No. Motor 5QRD4G15BCEF00104	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1497	Kilometraje 138939	Número de Sillas 7	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)	Blindaje SI ( ) NO (X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas					6. Suma de la intensidad de todas las luces				
Valor	Máximo	Unidad	Eje	Intensidad	Mínimo	Unidad	Instruccion	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape		dB(A)	Derecha	10.00	2.5	kLux/1m	1.25	0.5 - 3.5	%	60.20	228	kLux/1m
			Izquierda	10.20	2.5	kLux/1m	1.97	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	63.60	Delantera Derecha	Valor	47.60	Trasera Izquierda	Valor	58.30	Trasera Derecha	Valor	60.00	Mínimo	Unidad
												40	%

8. Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
56.40	50	%	Eje 1 Izquierda	3167.00	4213.00	N	Eje 1 Derecha	3011.00	3832.00	N	4.93	30	%
			Eje 2 Izquierda	942.00	3101.00	N	Eje 2 Derecha	821.00	2935.00	N	12.80	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecha			N			%
23.30	18	%	Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecha			N			%
			Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecha			N			%

9. Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-1.18	9.34						

10. Dispositivos de cobro (si aplica)						
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases		11.a Vehículos con ciclo OTTO															
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2		Hidrocarburos (como Hexano) HC		Óxido nítrico NO					
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma	
		Relenti	%	Relenti	%	Relenti	%	Relenti	%	Relenti	%	Relenti	%	Relenti	%	Relenti	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opcional)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja			X
Total			0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0

**Nota:**  
**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

110671

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

*[Handwritten Signature]*  
 ENRIQUE JOSÉ GUTIÉRREZ RAMÍREZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Ahilton Yasy Palares Cjeda [Alineación de luces], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Inspección sensorial exterior], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Profundidad de labrado], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Inspección sensorial inferior], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Inspección sensorial inferior], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Barrera placa], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Foto travesa], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Foto delantera], Ahilton Yasy Palares Cjeda [Inspección sensorial motor].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**