

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005298-2402



CDA INGENIERIA S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-02-06	Nombre o razón social BIGNAU SAENZ ORJUELA	Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: ()	No. 79291297	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Dirección: KR 72 57B 50 SUR	Teléfono: 3203803097	Ciudad: BOGOTÁ			
DATOS DEL VEHICULO					
Placa WFR729	Marca CHANGAN	Línea C51S	Clase CAMIONETA	Modelo 2013	Kilometraje: 367869
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10021585045	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa	Conductor: BIGNAU SAENZ ORJUELA



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interina	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Ventanillos	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.23	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.41	3.59
Eje 2	4.21	5.21



Ing. Jose Luis Carrillo Peña

Ing. Jose Luis Carrillo Peña

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.